

## Reabilitare combinat de vinificatie



### Locatia

Orasul: P\*\*\*\*\*  
Judetul: Vrancea  
Zona: Sud - Est

### Descriere investitie

Lucrarea este momentan oprita. Prima etapa a fost finalizata si urmeaza sa se inceapa a 2-a etapa. Cea de-a 2-a etapa se va axa mai mult pe finisaje interioare si exterioare.

### Cereri materiale

Se asteapta oferta pentru: Gresie antiacida, PVC, instalatii electrice, confectionii metalice, hidro izolatii, materiale pentru fatada, gard exterior din teava rectangulara. Ofertele pot fi trimise pe adresa de email a antreprenorului.

### Contacte

#### Vizualizeaza proiectul in intregime!

Beneficiar \*\*\*\*\*  
Telefon: \*\*\*\*\*  
Fax: \*\*\*\*\*  
Email: \*\*\*\*\*  
Adresa: \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Site web: \*\*\*\*\*

Proiectant \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Antreprenor \*\*\*\*\*  
Telefon: \*\*\*\*\*  
Fax: \*\*\*\*\*  
Email: \*\*\*\*\*  
Adresa: \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Site web: \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Telefon mobil: \*\*\*\*\*  
Telefon: \*\*\*\*\*  
Fax: \*\*\*\*\*

### Dimensiuni

Marime: Mediu

### Stadiu

Stadiu: Constructie  
la data de: 13.01.2010

### Informatii

ID proiect P035284  
Domeniu Industrial  
Subdomeniu: Spatiu Productie  
Data primei aparitii: 01.11.2008  
Data ultimei actualizari: 13.01.2010